

## Бесконтактный тонометр Kowa КТ-800

№	Требования	Параметры
<b>1. Технические характеристики</b>		
1.1	Диапазон измерений	0-60 мм рт. ст.
1.2	Шаг измерений	1 мм рт. ст.
1.3	Рабочее расстояние	11 мм
1.4	Диапазон перемещений	
1.4.1	Вперед/назад	±40 мм
1.4.2	Влево/вправо	± 86мм
1.4.3	Вверх/вниз	± 28мм
1.5	Монитор	Цветной жидкокристаллический 5.6 дюйма с активной матрицей
1.6	Принтер	Встроенный термопринтер с автоматическим обрезанием бумаги
1.7	Электрическая регулировка высоты лицевого упора	наличие
1.8	Диапазон перемещения измерительной головки при автоматическом центрировании	
1.8.1	Вверх_вниз	± 3мм
1.8.2	Влево_вправо	± 3мм
1.8.3	Вперед_назад	± 2мм
1.9	Автоматический режим измерения	наличие
1.10	Режим измерения по трем осям	наличие
1.11	Ручной режим измерения	наличие
1.12	Функция «недостаточно открытый глаз»	наличие
1.13	Датчик оповещения о недостаточно открытом глазе	наличие
1.14	Стопор измерительной головки	наличие
1.15	Звуковое оповещение при слишком малом расстоянии между прибором и глазом	наличие
1.16	Габариты	274мм x 457мм x 458мм
1.17	Вес	18 кг
1.18	Вывод данных	Интерфейс RS-232C
1.19	Электропитание	100В-230В ~ 50/60Гц
1.20	Потребляемая мощность	60ВА MAX 110ВА
<b>2. Стандартные принадлежности</b>		
2.1	Чехол	наличие
2.2	Предохранители	наличие
2.3	Бумага для принтера	наличие
2.4	Сетевой шнур	наличие
2.5	Штифты для фиксации салфеток для лицевого упора	наличие
2.6	Инструкция по эксплуатации	наличие
<b>3. Документы</b>		

3.1	Регистрационные удостоверения Минздрава России	наличие
3.2	Сертификаты соответствия Госстандарта России	наличие
3.3	Сертификат об утверждении типа средств измерений	наличие